

# Deepika

19 August 2018

Kumali, Mullaperiyar Dam, Spillway, Landslide

## മുല്ലപ്പരിയാർ സ്പിൽവേയുടെ പിന്നിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ

● മുല്ലപ്പരിയാറിൽ ഉന്നതതല സംഘമത്തി ● ജലനിരപ്പ് 141. 1 അടി

### പ്രസാദ് സ്രാവിക്കൽ

കുമളി: മുല്ലപ്പരിയാർ അണക്കെട്ട് ടീലെ സ്പിൽവേയുടെ പിന്നിൽ ഇടതുഡാഗത്ത് കനത്ത മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായി. സ്പിൽവേയുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർച്ചയുടെ വകരിവാൻ.

അണക്കെട്ടും സ്പിൽവേയും ത മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ഭാഗത്തുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ അണക്കെട്ടിന് ഏറെ ദീഷണിയാണ്.

ഈ ഗൈത്ത് ഉരുൾപ്പെടുത്തി പോലുള്ള ദുരന്തമുണ്ടായാൽ

അണക്കെട്ടിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കിട യാക്കും. പ്രധാന അണക്കെട്ടി നൂറും ഒമ്പാബി ഡാമിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശവും സുരക്ഷിതമല്ല.

മുല്ലപ്പരിയാർ അണക്കെട്ടി ലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ത്തുന്നതുമാണി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഉന്നതതല സമിതി ഇന്നലെ അണക്കെട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി.

സുപ്പീറിനും കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഉന്നതതല സംഘം അണക്കെട്ടിലെത്തിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ ജലനിരപ്പ് 141. 1 അടിയാണ്. അണക്കെട്ടിൽ അപ-

കടക്കരമായി ജലനിരപ്പു യർന്ന തോടെ തമിഴ്നാട് സ്പിൽവേയു ട്രോക്കർ തുറന്ന് പെരിയാറിലേക്കു വെള്ളും ഒഴുകിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പള്ളയും തന്ത്രിന്ത്യാൻ മിഴനാടിന്റെ നടപടി ആക്കം കുടിയതോടെയാണ് സുപ്പീറിനും കോടതി ഇടപെട്ടത്. മുല്ലപ്പരിയാറിലെത്തിയും ഉന്നതതല സംഘം പ്രധാന അണക്കെട്ട്, ബേബി ഡാം, സ്പിൽവേ, അണക്കെട്ടിന്റെ ശാഖാ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. ഉന്നതതലസംഘം സുപ്പീറിനും കുറേപ്പും നല്കും.