

Deepika

17 July 2018

Kumali, Kirikkara, Landslide, Church Collapsed



മണ്ണിടിച്ചിൽ: കിരിക്കര സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളി തകർന്നു

● തകർന്നത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് കൂദാശ ചെയ്ത പള്ളി

പ്രസാദ് സ്രാമ്പിക്കൽ

കുമളി: കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വണ്ടിപുഴയിൽ കിരിക്കര സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിലേക്ക് മണ്ണും കല്ലും ഇടിഞ്ഞുവീണു പള്ളി പൂർണ്ണമായി തകർന്നു. ഒരാഴ്ചയായി തിമിർത്തുപെയ്യുന്ന മഴയിൽ പള്ളിയുടെ പിൻഭാഗത്തു 150 അടിയോളം ഉയരത്തിൽനിന്നു മണ്ണും കല്ലും ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.

ഇന്നലെ രാവിലെ പതിനൊന്നോടെയാണ് സംഭവം. പള്ളിയുടെ വലതുഭാഗത്തെ ഭിത്തി തകർത്തു പള്ളിക്കുള്ളിലേക്കു മല വെള്ളത്തോടൊപ്പം വീണ മണ്ണും കല്ലും പള്ളിയുടെ ഇടതുവശത്തെ ഭിത്തിക്കും നാശമുണ്ടാക്കി. പള്ളിയുടെ മോണ്ടുവയും മേൽക്കൂരയും അർത്താരയും സങ്കീർത്തിയും തകർന്നു.

സങ്കീർത്തി മണ്ണുവീണു നിറഞ്ഞു. മോണ്ടുത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്ന നിലയിലാണ്. പള്ളിയുടെ കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളും നിലംപരിശായി.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിൽ പെട്ട ഈ പള്ളി ഒരുവർഷം മുമ്പാണ് കൂദാശചെയ്തത്.