

Deepika

21 July 2018

Edakochi, Thopumpady, Roads Damaged, Heavy Rainfall



കൂടിവെള്ള പെയ്ത്ത് സ്ഥലിക്കാരായി ഏറ്റുത്ത കുഴി പൂഴി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തോപ്പാടിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം.

തോപ്പാടി മുതൽ ഇടക്കൊച്ചി വരെ മഴയിൽ തകർന്ന് റോഡുകൾ

പള്ളുരുത്തി: കനത്ത മഴയിൽ തോപ്പാടി മുതൽ ഇടക്കൊച്ചി വരെയുള്ള റോഡുകൾ തകർന്നു തരിച്ചുനശായി. ട്രാഫിക് പൊളിഷ് ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള റോഡുകൾ യാത്രക്കാർക്കു തീരാറുണ്ട്. ഇതിനാണ് സമ്മതിക്കുന്നതിൽ.

തോപ്പാടി കോടതിക്കു മുന്നിൽ വലിയൊരു ചെറുതുകായി നിർമ്മാണ കമ്പികളാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കൂടിയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ സാവധാനം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ മുകളിലായ ഗ

താഗതക്കുരുക്കുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നടക്കൽ, മരുന്നുകൾ, പള്ളുരുത്തിവെള്ള, കുന്നമുണ്ടി വഴി, ഇടക്കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലെ റോഡുകളിൽ ഗർത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇടക്കൊച്ചി ബസ്സ്റ്റാന്റുമുതൽ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി വരെ കൂടിവെള്ള പെയ്ത സ്ഥലം കനത്ത തകരാറിലായി. റോഡ് പൊളിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നതിനായി മഴയിലൂടെ മേൽക്കോടേ ഇവിടെ മൂലം പൂർണ്ണമായും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവാണ്.



കൂടിവെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം തോപ്പാടിയിലെ റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന് തോപ്പാടി താഴെ റോഡുകൾ നശിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.