Malayala Manorama 29 August 2018 After Flood, Storage Capacity of Dams

ചെളി അടിഞ്ഞു: ഡാമുകളുടെ സംഭരണശേഷി കുറഞ്ഞു

📕 മൂഴിയാറിൽ സംഭരണശേഷി പകുതിയായി; കക്കയം, പെരുവണ്ണാമൂഴി ഡാമുകളിലും ചെളികൂടി

സ്വന്തം ലേഖകർ

പ്രൂളയത്തിൽ കല്ലും ചെളിയും അടിഞ്ഞു കൂടിയതുമൂലം പല അണക്കെട്ടുകളു ടെയും സംഭരണശേഷി കുറഞ്ഞു. പത്തനം തിട്ട ജില്ലയിലെ കക്കാട് ജല വൈദ്യുത പദ്ധ തിയുടെ മൂഴിയാർ അണക്കെട്ടിൽ മണലും ചെളിയും മുടിയതോടെ സംഭരണശേഷി പകുതിയായി കുറഞ്ഞു.

ശ്ബരിഗിരി പ്ദ്ധതിയിൽ നിന്നു വൈദ്യു തോൽപ്പാദനത്തിനുശേഷം പുറംതള്ളുന്ന വെള്ളം മൂഴിയാർ അണക്കെട്ടിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി ടണൽ മുഖേന സീതത്തോട്ടിൽ എത്തിച്ചാണ് കക്കാടിലെ വൈദ്യുതോൽപ്പാ ദനം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ശബരിഗി രി പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ ജനറേറ്ററുകളും പൂർ ണതോതിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മണിക്കുറു കൾക്കുള്ളിൽ മുഴിയാർ അണക്കെട്ട് നിറയു ന്ന അവസ്ഥയാണ്.

ശബരിഗിരി പദ്ധതിയുടെ അണക്കെട്ടുക ളായ കക്കി, ആനത്തോട്, പമ്പ എന്നിവിട ങ്ങളിലുംകനത്ത മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറത്തേ ക്കു ഒഴുകിയ ഭാഗത്ത് വളരെ ഉയരത്തിലാണ് മണൽ വന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ചെറുകിട പദ്ധതിയായ അള്ളുങ്കൽ ഇഡി സിഎൽ, കാരിക്കയം അയ്യപ്പാ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്, മണിയാർ കാർബോറാണ്ടം, പെ രുനാട് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ അണക്കെ ട്ടുകളിൽ വൻമരങ്ങൾ വന്നിടിച്ചിരുന്നു. കല്ലും മണ്ണും നിറഞ്ഞ് പുഴിത്തോട് പദ്ധതിയും താ റുമാറായി.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കക്കയം ഡാമി

ന്റെ ജലസംഭരണിയിലേക്ക് മഴക്കാലത്ത് ചെളികലർന്ന വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയി രൂന്നു. പെരുവണ്ണാമൂഴി ഡാമിലേക്ക് കക്ക യം ഭാഗത്തുനിന്ന് കല്ലും മണ്ണും ഒലിച്ചുവ നിട്ടുണ്ട്.

വയനാട് ജില്ലയിലെ ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് ഇരുപതി ടങ്ങളിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടല്ലണ്ടായത്. അണ ക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കു ഭീഷണിയുണ്ടോ യെന്നത് വിദൾധ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷ മേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകു.