

Deepika

27 August 2018

Kochi, Cherai: Sea wall Collapsed, Edavanakkad

എടവനക്കാട് തീരത്ത് കടൽഭിത്തി തകർന്നു

ചൊറയി: കടൽക്ഷോഭത്തിൽ എടവനക്കാടുഭാഗത്ത് പലയിടത്തും കടൽഭിത്തി തകർന്നു. എടവനക്കാട് അണിയൽ മുതൽ വടക്കോട്ട് സെയ്ത് മുഹമ്മദ് റോഡ് കടപ്പുറം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് കടൽഭിത്തി തകർന്നത്.

വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ കടുത്ത കടൽക്ഷോഭം ഈ മേഖലയിൽ പതിവാണ്. കടൽഭിത്തി തകർന്നതിനാൽ ഇനി കടൽക്ഷോഭമുണ്ടായാൽ ഈ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ കടൽവെള്ളം അടിച്ചു കയറി നാശങ്ങളുണ്ടാകും.

ഇടത്തുവീണ കല്ലുകൾ പലയിടത്തും തീരദേശ റോഡിലേക്ക് വീണുകിടപ്പുണ്ട്. കുട്ടുങ്ങൾ ചിറഭാഗത്ത് പലയിടത്തും നേരത്തെ തന്നെ കടൽഭിത്തി ഇല്ല. കടൽഭിത്തിയോട് അടുത്തു കിടക്കുന്ന തീരദേശ റോഡുകളെ മണൽമുടിയതിനാൽ ഒട്ടും സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായി. അടിയന്തിര പെട്ടങ്ങളിൽ ഒരാ



എടവനക്കാട് തകർന്ന കടൽഭിത്തി.

ളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനും മറ്റും ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തിരമായി എടവനക്കാട് മേഖ

ലയിലെ കടൽഭിത്തി പുനർനിർമ്മിക്കാനും തീരദേശ റോഡിലെ മണൽ വാരിമാറ്റാനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് തീരദേശവാസികൾ ആവശ്യ

പ്പെട്ടു. കടൽഭിത്തി തകർന്നിട്ടു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേണ്ട ശ്രമ നൽകുന്നില്ലെന്നു പരിസരവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു.