

Malayala Manorama

18 August 2018

Kumali, Mullaperiyar Dam Spillway, Landslide

മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ

കുമളി • മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ സ്പിൽവേയ്ക്ക് സമീപം മണ്ണിടിച്ചെടുത്തു. പ്രധാന അണക്കെട്ടിൽ നിന്നു സ്പിൽവേയിലേക്കു പോകുന്ന റോഡിന്റെ ഭാഗത്താണ് വലിയ അളവിൽ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടപ്പോൾ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. നിലവിൽ ഇത് ആശങ്കയോടും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സംരക്ഷണഭിത്തി കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്പിൽവേയുടെ ബലക്ഷയത്തിനു കാരണമാകും.

ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഉപസമിതി, എൻസിഎംസി, മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് നിരീക്ഷണ സമിതി എന്നിവയാണ് ജലനിരപ്പു താഴ്ത്തുന്നതിന്റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടത്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ ദുരിതത്തിലാകുന്നില്ലെന്ന്

മുല്ലപ്പെരിയാർ സ്പിൽവേയിൽ മണ്ണിടിച്ചെടുത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം



മുല്ലപ്പെരിയാർ സ്പിൽവേയിൽ മണ്ണിടിച്ചെടുത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം